HALDER

Informații privind valorile capacității portante



5 x capacitatea portantă*

Test de solicitare la rupere
Nu este inclus în DIN EN 13155
Nu a fost testat de TÜV Süd
Dispozitivul de ridicare a sarcinii a fost distrus
Sarcina nu mai este ținută

3 x capacitatea portantă

Testare conform DIN EN 13155
Testat de TÜV Süd
Dispozitivul de ridicare a sarcinii are voie să fie deformat
Sarcina este ținută

2 x capacitatea portantă

Testare conform DIN EN 13155
Testat de TÜV Süd
Dispozitivul de ridicare a sarcinii nu are voie
să fie deformat

1 x capacitatea portantă

capacitatea portantă maximă admisă și specificată
Nu este permisă utilizarea de sarcini mai grele!

*Pentru bolțurile portante cu cap sferic, capacitatea portantă de 5 x se aplică numai la x min.