

Posicionadores Laterales

22140.0622



Descripción del Producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Material

Bola

- Acero para rodamiento, templado

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

- Plástico (PU)

Montaje


Respetar la cota de montaje l_3 .

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo





Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | Alojamiento H8 | Carrera s | Presión ¹⁾ | | Temperatura | Peso | Referencia |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|----------------|-----------|-----------------------|-------|-------------|------|------------|
| d_1 | d_2 | l_1 | l_2 | l_3 | b | [mm] | [mm] | F_1 | F_2 | mín. máx. | [g] | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [°C] | [g] | |
| +0,1 | | | | | | | | ~ | ~ | | | |
| bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 8 | 45 | 9 | 15 | 21 | 22 | 2,5 | 130 | 540 | -40 80 | 43 | 22140.0622 |

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.