

## Squadre di staffaggio

1906.240



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Ghisa GG

#### Maggiori informazioni


#### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


#### Altri prodotti

- Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti

### Disegno



### Caratteristiche

| $l_1$ | $h_1$ | $h$ | Dimensioni         |                    |                    |       |       |                     |                    | $y$ | Per viti | Nr. fori di fissaggio<br>$n$ |  | Codice |          |
|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-----|----------|------------------------------|---|--------|----------|
|       |       |     | $a$<br>$\pm 0,013$ | $b_2$<br>$\pm 0,2$ | $l_3$<br>$\pm 0,2$ | $l_4$ | $l_5$ | $h_2$<br>$\pm 0,02$ | $s$<br>$\pm 0,025$ |     |          |                              |   |        | $d$      |
| 400   | 400   | 475 | 150                | 150                | 150                | 100   | 100   | 275                 | 80                 | M12 | 12       | M12                          | 4   | 147    | 1906.240 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.