

偏芯クランプ  
23271.0006



製品説明

スパイラル・クランプは様々な形状の部品を、下方に押し付けながらクランプすることができます。

材質


- ・ 浸炭熱処理鋼、焼入れ、亜鉛メッキ (青色)

組立

1. ワークからの距離 $L_2$ または $L_3$ の位置にねじ穴を加工します。
2. スパイラル・クランプを希望の高さまでねじ込み、切欠き面をワークの方向に向けます。
3. ワークをセットし、六角レンチでスパイラル・クランプを回し手締め付けます。約1/3回転でクランプされますねじ穴を定期的に潤滑することを推奨します。

ワークが突き当てから外れることを避ける為、クランプの際の回転方向が突き当ての方に向かうようにセットしてください。




寸法図



発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法					L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub> ±0,2	二 面 幅	締付力 max.	締付 トルク max.	📦 [g]	製品番号
		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub>								
M6	13,5	12	5	7,1	6,1	4,5	6	5,4	6,4	4	0,3	4,5	4,9	23271.0006

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>