

## 偏芯クランプ

EH 23271.



### 製品説明

スパイラル・クランプは様々な形状の部品を、下方に押し付けながらクランプすることができます。


### 材質

- ・ 浸炭熱処理鋼、焼入れ、亜鉛メッキ (青色)

### 組立

1. ワークからの距離 $L_2$ または $L_3$ の位置にねじ穴を加工します。
  2. スパイラル・クランプを希望の高さまでねじ込み、切欠き面をワークの方向に向けておきます。
  3. ワークをセットし、六角レンチでスパイラル・クランプを回し手締め付けます。約1/3回転でクランプされますねじ穴を定期的に潤滑することを推奨します。
- ワークが突き当てから外れることを避ける為、クランプの際の回転方向が突き当ての方に向かうようにセットしてください。

### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	寸法				L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub> ±0,2	二面幅	締付力 max. [kN]	締付トルク max. [Nm]	重量 [g]	製品番号
			l <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub>								
M 3	6,7	6	2	3,5	2,9	2,2	3	3,0	3,2	2,0	0,05	1,0	0,6	23271.0003
M 4	8,7	8	3	4,6	4,0	3,0	4	3,5	4,2	2,5	0,09	1,5	1,4	23271.0004
M 5	10,9	10	4	5,7	5,0	3,5	5	4,2	5,2	3,0	0,10	2,0	2,8	23271.0005
M 6	13,5	12	5	7,1	6,1	4,5	6	5,4	6,4	4,0	0,30	4,5	4,9	23271.0006
M 8	16,9	16	6	8,9	7,7	5,5	8	6,6	8,0	5,0	2,70	20,0	11,0	23271.0008
M10	20,9	20	7	11,1	9,4	6,5	10	8,3	9,8	6,0	4,00	30,0	20,0	23271.0010
M12	26,1	24	9	13,5	11,6	8,0	12	10,1	12,0	8,0	5,40	44,0	35,0	23271.0012

応用例

