

感應器元件 · 有開動螺桿，保護不旋轉

25020.0008



產品描述

定位柱，藉由受到旋轉保護的致動螺栓進行位置感知操作。適用於多重應用，例如可作為具位置控制之工具組中的頂舉梢。視所選型式而定，端頭可圓、可尖，或可裝配全功能用途的连接螺紋元件。在致動螺栓的固緊螺紋元件處，可裝置防旋轉並適用於所有常用開關的切換元件。

材質


- 本體
- 切削鋼，染黑
- 螺帽
- 鋼，黑色 (ISO 4035)
- 致動螺栓
- 鋼，氮化，黑色
- 彈簧
- 不銹鋼

更多資訊

更多產品

- 輪詢元件，帶有感應器

圖面



訂單資訊

| d ₁ | s | d ₂ | 尺寸 | | | | | R | WS [mm] | 彈簧荷重 ¹⁾ | | [g] | 品號 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---|------------|----------------------------|----|------------|----|
| | | | e ~ [mm] | l ₁ | l ₂ | l ₃ min | F ₁ ~ [N] | | | F ₂ ~ [N] | | | |
| 探針尖端，圓頭 - 相片 1 | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 6 | M2,5 | 3,5 | 50 | 32 | 9 | 1,75 | 3 | 4,1 | 7,6 | 22 | 25020.0008 | |

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。