

落錘/沖頭套件 · 4 個
EH 3408.

產品描述

這些 Halder 製作的小幫手採用 4 件包裝。盒套裝。高品質塑膠盒確保產品易於存放和攜帶。沖頭和落錘兩端均配有可更換、非常耐磨且防碎的特殊尼龍頭 (貨號 3508.010 / .015 / .020 / .030)。因此，它們可以使用鋼錘進行安全、輕柔的工作。此外，落錘實際上是沒有手柄的軟面木槌，允許使用者直接將錘頭握在手中。它們適合在可及性有限而無法使用木槌工作的情況下使用，它們也非常適合施加精確的衝擊力，以完美的精度敲擊工件並以最小的力進行工作。由於鋼丸填充，落錘提供無反彈舒適感。由此產生的效果是，當木槌的接觸面撞擊工件時，鋼丸的能量傳遞略有延遲。減少的回彈可以完美有效地吸收衝擊能量，從而減少關節壓力並降低噪音。落錘使工作變得更加輕鬆 - 特別是在交通受限的環境中，例如在組裝、維修和維護期間，以及在需要適當施加衝擊力的工作期間。

材質


- 入子
- 尼龍，白色
 - 硬
 - 非常耐磨
 - 無碎屑 (即使溫度低於0)
 - 油和油脂抗性

更多資訊

更多產品

- 木槌，不反彈
- 敲擊棒

訂單資訊

尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。